

INFORME DE ENSAYO

DATOS DEL MUESTREO Y OTROS

Muestra : Agua Potable
N° Interno del Laboratorio : 14010
Dirección : Avenida Central Lo Vargas Parcela 23c, Lampa
Emplazamiento : Llave Toma Muestra Post Estanque de Agua Purificada, ubicada en Sala de Almacenamiento de Bidones del Galpón color Crema
Coordenadas UTM : Norte: 6316932; Este: 327463
Fecha de Muestreo : 11-09-2019
Hora de Muestreo : 12:00 hrs.
Fecha de Recepción : 11-09-2019
Análisis Solicitado : Bacteriológico según NCh 409/1 Of. 2005, parámetro 1.
Solicitado por : **Aguas Chacabuco SPA.**
Atención : Sra. Geraldine Díaz

RESULTADOS


1. Análisis tipo I y indicados en la N.Ch. 409/1 Of. 2005

Parámetros	Valor Medido	Límite Máximo	Fecha de Análisis	Método de Análisis
Coliformes Totales (UFC/100ml)	118	■	11-09-19	ME-02-2007-SISS
Escherichia coli (P/A100ml)	Ausencia	■	11-09-19	♣

OBSERVACIONES

- La muestra fue tomada por personal de la Unidad de Análisis de Aguas y Riles, quien certifica la correcta preservación e identificación de ella. Muestreo según N.Ch. 409/2 Of. 2004 Parte 2 Muestreo; N.Ch. 411/2 Of. 1996 Muestreo Parte 2- Guía sobre técnicas de muestreo; N.Ch. 411/3 Of. 1996 Muestreo Parte 3- Guía Sobre Preservación y manejo de las Muestras.
- Análisis y muestreo dentro del alcance de la acreditación del Laboratorio. Acreditado por INN. Acreditación LE 149.
- Los resultados expuestos son válidos sólo para la muestra analizada.
- P/A= Presencia o Ausencia.
- Horas de inicio de ensayos de muestras frescas y temperatura de análisis:

Parámetro	Hora
Coliformes Totales	17:00
Escherichia coli	17:00



M.Sc. Victoria Leighton Méndez
Gerente Área de Aguas, Alimentos Análisis Químico